



Enheten för befolkningskydd
010 240 55 22
skyddsrum@msb.se

Bostadsrättsföreningen Närbilden
Nabo 16001 FE 617
107 76 Stockholm

Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Svergies skyddsrumbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 2020-12-17 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummets nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	127699-6
Fastighetsbeteckning	Närbilden 4
Gatuadress vid ingången	Harpundsvägen 25
Kommun	Stockholm
Kontrollant	Richard Malm 073-509 95 39 richard.malm@briab.se

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Lena Andrén
Enheten för befolkningskydd

Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	127699-6
Datum för skyddsrumstillsyn	2020-12-17

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgoods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984